

MÄNTSÄLÄN KIRJASTON EPÄKOHDAT 24.3.2026 KÄYNNIN PERUSTEELLA
johdettu henkilökunnalta saamista tiedoista

	Toiminnallisuus		Turvallisuus	Estetiikka	Muita huomioita
	Epäkohdat	Kyseiset tilat puuttuvat kokonaan	Epäkohdat	Epäkohdat	
Kirjastosali	-asiakaspalvelupisteen sijainti -asiakaspalvelupisteen ympäristö sekava, täynnä tavaraa ja ei-toimiva (johtuu paljon varastointitilojen puutteellisuudesta ja huonosta logistiikasta) -korkeat hyllyt, joissa aineisto erittäin ahtaasti -ahtaat hyllyvälit (asiakkaille ja hyllyttämiselle) -lastenosasto pieni ja vaarallisella sijainnilla (ulko-oven ja käytävän läheisyys) -> levoton -nuortenosasto todella pieni sekä liian vähän istumatilaa -hyllyväleihin ei mahdu tuoleja senioriasiakkaita varten -palautusautomaatin tila liian pieni ja ei-toimiva -tiililattia kova ja äänekäs sekä vaikea kulkuinen esim. kirjakärryjen kanssa	-aulatila -oleskelutila kirjastosalissa -lukunurkkaukset niin aikuisille, nuorille kuin lapsille	-ahtaat hyllyvälit -> kirjasto vaikeakulkuinen esim. pyörätuolin,rollaattorin tai lastenvaunujen kanssa -korkeat ja huterat säilytyskalusteet (esim. CD-tornit) -uhkaavien tilanteiden hoitaminen vaarallista puutteellisten ja huonojen tilojen takia -ulko-ovi ja tuulikaappi haastavat liikuntaesteisille (ei oven avauspainiketta) -valvontakameroissa katvealueita sekä tilan sokkeloisuus ->kirjaston omatoimiajan valvonta haasteellista -alakerran portaikkoon vievä ovi avautuu portaisiin päin -> erittäin vaarallinen ja haasteellinen käyttää -tulevat / lähtevät aineistot tiellä asiakaspalvelupisteen läheisyysdessä -poistumisteinä toimivat pääovi sekä kierreportaat nuorisotilan puolella (ei talvikunnossapitoa, eikä hätäpoistumistie kylltejä)	-matala huonekorkeus -ei yhtenäisyyttä seinä- tai kattomateriaaleissa, eikä värimaailmoissa -> ei myöskään vaikutusmahdollisuutta näihin -valaistukseen ei mahdollisuutta vaikuttaa, pelkät loisteputket -ahtaat ja sekavat tilat -sisäänkäynti erityisesti sekava ja täynnä tavaraa (mm. kirjakasseja, itsepalvelupisteen näytöt, kylttejä, matalia hyllyköitä ja kirjakärryjä) -eripari hyllyt -kuluneet ja likaiset pinnat -asiakaspalvelupisteen ympäristö erittäin sekava ja monesti täynnä tavaraa (joudutaan säilömään tulevia/lähteviä kirjakasseja)	-henkilökunnan työaikaa menee paljon tilojen haasteista selviämiseen ja erilaisiin järjestelyihin, mikä on pois varsinaisesta tehtävään kuuluvasta kirjastotyöstä -liian pienet tilat tekevät erityisesti kirjastosaleista ja sisäänkäynnistä sekavan ja ahtaan tavarapaljouden myötä -nykyiset tilat eivät mahdollista logistiikkaongelmien parantamista
Opetus-, ohjaus-, tapahtuma- ja kokoontumistilat	-Ehnroos-huone ainoa erillinen tila, sisältää kokoustoimintaa, ryhmäkäyntitilan, näyttelytilan, opiskelijoille työskentelytilan jne. --> tilaa joudutaan uudelleenjärjestellä usein -> vie paljon aikaa ja resursseja -asiakastietokoneille ei omaa paikkaa, ovat osana lehtisalia -> neuvonta häiritsee muita asiakkaita	-monitoimitila ("harrastustila" mm. ompelemiseen, 3D-tulostus, digitointi, musisointi) -ryhmätyötilat -työskentelytilat opiskelijoille -kokoustilat -tapahtumatila -lasten satuhuone -asiakaskesittiö -lastenvaunujen säilytys -kirjojen vaihtopiste / kierrätystoimintapiste -kahvipiste -nuorten pelipiste	-tuolipinojen ja muiden tavaroiden siirtely -Ehnroos-huoneen painavien kalusteiden uudenleenjärjestely toiminnan muuttuessa		
Taustatoiminnot	-postipiste ahdas ja huonolla sijiannilla -konttivarasto ulkona (turvallisuus ja kaukainen etäisyys) -kirjastonjohtajan huoneen ääneneristys heikko ja sijainti huono -henk.kunnan taukotila todella ahdas -henk.kunnan työhuone todella ahdas, täynnä tavaraa sekä rauhaton -> työpisteille ei mahdu kirjakärryjä eikä saapuvien kirjojen laatikoita -varastointitilaa aivan liian vähän -> kaikki mahdollinen tila otettu hyötykäyttöön (3 wc-tilaa, käytävät, suihkutila, työtila, hyllynpäälliset, asiakaspalvelupisteen ympäristö jne) -> turvallisuus kärsii ja wc-tiloissa hajuhaittoja viemäreistä -henk.kunnan tietkoneet (sekä asiakaskoneet) kaukana tulostimesta -tilojen logistiikka erittäin huonoa -> kirjoja joudutaan kuljettamaan edestakaisin kerrosten välillä -ei tilaa liikuvan aineiston säilyttämiselle (ovat asiakkaiden sekä henkilökunnan tiellä) -kirjojen käsittely tapahtuu ahtaissa ja toimimattomissa tiloissa -omatoimikirjaston kirjautumisyksikkö liian kaukana ohjaavalta laitekaapilta	-henkilökunnan hiljaiset työskentelytilat (esim. puheluita tai teams-kokouksia varten) -palaveritila henk.kunnalle -henk.kunnan sosiaali-tilat -ei logistiikkahuonetta kirjastoaineiston käsittelyyn -erittäin puutteelliset varastointitilat	-henkilökunnan tilat alakerrassa portaiden takana -> kulkeminen haastavaa ja jopa vaarallista kirjapinojen / -kassien kanssa -tilojen logistiikka erittäin huonoa -> kirjoja joudutaan kuljettamaan edestakaisin kerrosten välillä -konttivarasto (tapaturmavaara paljon suurempi ulkona kuljettaessa) -kaikki mahdollinen tila otettu hyötykäyttöön aineiston varastoinnille -> luo ison turvallisuusriskin (poistumisteiden leveys puutteellinen, tilat todella sokkeloisia ja ahtaita) -alakerran portaikkoon vievä ovi avautuu portaisiin päin -> erittäin vaarallinen ja haasteellinen käyttää - ei tilaa luottamuksellisien keskusteluiden käymiseen (ei alakerrassa henk.kunnan tiloissa tai kirjastonjohtajan huoneessa) -henk.kunnan sosiaali-tila puuttuu kokonaan ! -alakerran tilat (0.krs) kokonaisuudessaan todella ahtaat ja täynnä tavaraa		
Kirjastoauto	-kirjastoautoa lastataan ulkona -> aineisto voi kastua -kirjastoauton varastointitila todella ahdas ja täynnä kirjakasseja -kirjat kulkevat kirjastoautoon kirjaston kerrosten välillä -loma-aikoina kirjastoautoon palautuvan aineiston kanssa suuri ongelma tilan puutteen vuoksi	-kirjastoauton talli kirjaston yhteydessä -lastaustila -oma varastointitila kirjastoautolle	-kirjastoautoa lastataan ulkona -> suuri riski tapaturmille (tulisi lastata sisätiloissa) -aineistoa kuljetetaan autoon kerrosten välillä -lastaus tapahtuu normaalin ulko-oven kautta, jossa korkea kynnys -lastaus tapahtuu tilan kautta, joka todella ahdas ja jossa lattiat ovat täynnä tavaraa		