

Selvitys Ehnroosin koulun parakkiosuhteiden parantamisesta

Mäntsälän kunnanvaltuusto edellytti 8.12.2025 hyväksymässään ponnassa, että selvitetään, miten Ehnroosin koululla tällä hetkellä parakkitiloissa opiskelevien oppilaiden olosuhteita voidaan parantaa siihen saakka, kunnes uusi koulurakennus valmistuu.

Koulun tilojen toimivuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä on kehitetty useilla käytännön toimenpiteillä.

Parakkitilojen C ja D opetustiloissa on maalattu pintoja. Tilat on myös siivottu perusteellisesti ja tiloista on poistettu ylimääräistä tavaraa. Toimenpiteiden ansiosta opetustiloihin on saatu lisää tilaa, mikä on parantanut työskentelyolosuhteita sekä oppilaiden että henkilöstön näkökulmasta.

Parakkitiloihin on lisätty ja uusittu lavuaareja. Lisäksi koulun piha-alueelle on rakennettu pysyvät ulko-WC-tilat, jotka parantavat saniteettitilojen riittävyyttä ja käytettävyyttä.

Kuudennet luokat on siirretty opiskelemaan Ehnroosin vuonna 2022 valmistuneeseen koulurakennukseen.

Sääksjärven koulun pihasta on siirretty Ehnroosin koulun alaluokkien pihalle erillinen parakkitila henkilöstöhuone- ja toimistokäyttöön. Ratkaisu on vapauttanut opetuskäyttöön lisää tilaa erityisesti C-parakissa sekä mahdollistanut opetuksen paremman eriyttämisen.

Opetusympäristön laatua on parannettu myös kalustehankinnoilla. Opetustoimen investointimäärärahoilla on tilattu 30 uutta pulpettia ja oppilastuolia. Kalusteiden toimitus on viivästynyt toimittajasta johtuvista syistä, mutta niiden odotetaan saapuvan viikolla 36. Hankinta mahdollistaa noin puolentoista luokan kalusteiden uusimisen. Tarvetta uusille kalusteille on kuitenkin edelleen, jotta kaikkien oppilaiden käytössä olevat kalusteet saadaan vastaamaan nykyisiä vaatimuksia.

Vuonna 2022 valmistuneen rakennuksen naulakkotiloja on lisätty hyödyntämällä entisen Myllymäen koulun käytöstä poistettuja naulakoita. Tilanne on tämän myötä parantunut, mutta lisäkapasiteetille on edelleen tarvetta.

Välituntien aikaisia toimintamahdollisuuksia on kehitetty sallimalla alaluokkien oppilaiden käyttää osan välitunneistaan Ehnroosin päärakennuksen koulupihaa. Järjestely tarjoaa oppilaille enemmän tilaa liikkumiseen sekä monipuolisemmat mahdollisuudet välituntitoimintaan.

Kellarikerroksessa 7.7.2026 tapahtunut vesivahinko sekä tehdyt toimenpiteet

Myllymäen koulun kellarikerroksessa tapahtui 7.7.2026 vesivahinko, jonka aiheutti rankkasateiden aiheuttama maa-aineksen ajautuminen sadevesikaivoon. Kun sadevesi ei päässyt poistumaan kaivon kautta, sitä tulvi kellarikerrokseen sisäänkäynnin kautta.

Toimitilapalveluiden mukaan vettä oli pääasiassa kellarikerroksen käytäväalueella. Kartoituksessa todettiin kosteutta muovimaton alla kohdissa, joissa maton tiiveydessä oli

puutteita. Seinärakenteissa ei havaittu kohonneita kosteusarvoja. Ovien kynnysten kohdilla todettu kosteus on kuivattu asianmukaisesti.

Korjaustoimenpiteenä käytävätilan lattia on pinnoitettu uudelleen. Lisäksi kaikki lattian reuna-alueet on tiivistetty ja ovikarmien alaosa lyhennetty. Myös musiikkiluokan ja teknisen työn tilojen lattiat on tiivistetty reuna-alueiltaan, ja lattiapinnat pinnoitettu.

Samanlaisia sadeveden aiheuttamia vesivahinkoja on tapahtunut useita kertoja aiemminkin. Nyt sadevesikaivon lähellä olevan rinteen kasvillisuus on poistettu ja alue on päällystetty kiveyksellä, jolloin irtohiekan ja muun maa-aineksen kulkeutuminen sadevesikaivoihin vähenee merkittävästi.

Lisäksi harkitaan ylimääräistä sadevesiränniä, jonka kautta osa kattovesistä voitaisiin johtaa nykyisen järjestelmän sijaan pihan puolelle. Ratkaisu vähentäisi kellarikerroksen sisäänkäynnin läheisyyteen kohdistuvaa hulevesikuormitusta.

Ehnoosin koulun rehtori Seppo Mentula

Ehnoosin koulun virka-apulaisrehtori Roni Vinnari